



PROSOCO®

You. Us. The project.

Oil & Grease Stain Remover

PROSOCO® Oil & Grease Stain Remover est un nettoyant à cataplasme qui permet d'enlever les taches d'huile et de graisse tenaces sur les pavés, le béton, la pierre et autres surfaces poreuses. Il suffit de verser le produit sur la tache incrustée. Le nettoyant se répand pour former instantanément un cataplasme, sans nécessiter de mélange, de lissage à la truelle, de revêtement en plastique ou de ruban.

En séchant, le cataplasme extrait les contaminants du substrat, lesquels sont capturés dans un mélange très absorbant de l'épaisseur d'une pâte, formé d'agents de surface, de solvants et de poudres. Laisser reposer pendant cinq à huit heures, puis enlever simplement au balai le cataplasme séché et ses contaminants absorbés.

AVANTAGES

- Agit sur les taches anciennes et incrustées.
- Facile à utiliser. Ne nécessite aucun mélange ni frottement.
- Fonctionne sur le béton, les pavés, les blocs, la pierre, les carreaux et la brique.
- Ne laisse aucun résidu.
- Élimine l'huile moteur, les liquides de freinage et de servodirection, les antigels, les fluides hydrauliques, les huiles de cuisson, la graisse alimentaire et autres taches à base d'huile.
- Ne décolore pas la pierre.
- Peut être utilisé sans risque sur le marbre, le granit, le calcaire et le travertin

Limitations

- Non recommandé sur les surfaces bitumées.

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS

Conformité aux normes relatives aux COV

Le nettoyant Oil & Grease Stain Remover de PROSOCO® est conforme à tous les règlements relatifs aux COV en vigueur à l'échelle nationale, provinciale et des districts.

DONNÉES TECHNIQUES TYPES

FORME	Liquide blanc, visqueux Léger parfum d'agrumes
DENSITÉ	1,05
pH	10,5
POIDS PAR GALLON (3,78 L)	3,96 kg (8,75 lb)
TENEUR EN COV	4 % maximum
POINT D'ÉCLAIR	>93 °C (>200 °F) ASTM D 3278
POINT DE CONGÉLATION	0 °C (32 °F)
DURÉE DE CONSERVATION	2 ans dans un récipient non ouvert totalement hermétique

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit, toujours lire entièrement l'étiquette et la fiche signalétique pour obtenir les consignes de sécurité. Utiliser l'équipement de sécurité et les contrôles de chantier appropriés pendant l'application et la manipulation.

Information accessible 24 heures sur 24 en cas d'urgence: INFOTRAC au 1 800 535-5053

Fiche technique du produit

PROSOCO® Oil & Grease Stain Remover

PRÉPARATION

Protéger les personnes, les véhicules, les plantes ainsi que les biens à proximité et les surfaces hors maçonnerie adjacentes contre tout contact avec le produit. Tester le produit pour vérifier sa compatibilité avec toutes les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec celui-ci. Rincer immédiatement à l'eau les matériaux non destinés à être traités.

Toujours appliquer sur une surface sèche. Retirer mécaniquement autant de saletés et de débris que possible avant l'application.

Nettoyer autant d'huile que possible sur les taches nouvellement formées.

Températures de surface et de l'air

La température de surface et de l'air optimale pour le nettoyage est d'au moins 10 °C (50 °F). En cas de conditions de gel avant l'application, attendre le dégel du substrat.

Équipement

Utiliser un balai ou une brosse à poils durs et un ramasse-poussière pour enlever le cataplasme séché.

Facultativement, les surfaces extrêmement poreuses peuvent être nettoyées avec de l'air à haute pression après le balayage.

Entreposage et manipulation

Entreposer dans un endroit frais et sec. Lorsqu'il n'est pas utilisé, maintenir le récipient hermétiquement fermé. Ne pas altérer ce produit ni le mélanger avec d'autres produits chimiques. La durée de conservation déclarée s'applique à condition que les récipients hermétiquement fermés en usine soient entreposés en position verticale dans un endroit sec. Maintenir une température de 7 à 38 °C (45 à 100 °F). Ne pas empiler les palettes. Éliminer les produits et récipients inutilisés conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales en vigueur.

APPLICATION

Lire les consignes de « Préparation » et la fiche signalétique avant toute utilisation. **TOUJOURS TESTER** sur une petite zone de chaque surface pour vérifier l'adéquation du produit, le taux de recouvrement et l'obtention des résultats souhaités avant d'appliquer sur toute la surface. Réaliser les tests en utilisant le même équipement ainsi que les procédures de préparation de surface et

d'application recommandées pour une application générale. Laisser la surface sécher entièrement avant l'inspection.

Dilution et mélange

Utiliser sous forme concentrée. Ne pas diluer ou altérer le produit, ni l'utiliser pour des applications autres que celles spécifiées.

Bien agiter avant d'utiliser.

Taux de recouvrement types

- 0,94 L (1 pinte) permet de nettoyer environ 0,19 à 0,28 m² (2 à 3 pi²)
- 3,78 L (1 gallon) permet de nettoyer environ 0,74 à 1 m² (8 à 12 pi²)

Instructions d'application

1. Gratter les débris et accumulations à la surface. Ne pas préhumidifier.
2. Bien agiter le bidon avant d'utiliser le produit. Verser sur la surface tachée jusqu'à ce que le produit déborde de la tache d'environ 2,5 cm (1 po). Le cataplasme de l'épaisseur d'une pâte atteindra automatiquement l'épaisseur requise en se répandant sur la tache.
3. Laisser le cataplasme sécher pendant cinq à huit heures ou pendant la nuit. Protéger de toute circulation piétonne et de la pluie pendant la période de repos. Recouvrir le cataplasme d'une « tente » en plastique pour le protéger de la pluie et favoriser le séchage. Éviter d'utiliser un revêtement en plastique collant au cataplasme. Le temps de séchage peut varier en fonction des conditions ambiantes telles que la température, le vent et l'humidité. Des fissures se forment à la surface du cataplasme au fur et à mesure qu'il se contracte et sèche. Un réseau de fissures entièrement formé indique que le cataplasme est complètement sec.
4. Enlever la poudre sèche au balai et la jeter. Sur les substrats poreux, un rinçage à l'eau sous pression peut faciliter l'élimination des résidus de cataplasme. Après avoir balayé la surface nettoyée, éliminer les résidus de poudre au tuyau ou à l'aide d'un jet d'eau sous pression.

La plupart des taches d'huile et de graisse peuvent être nettoyées en une seule application. Surveiller la surface nettoyée pour vérifier si la tache réapparaît. Certaines taches profondément incrustées peuvent réapparaître à la surface après le nettoyage. Dans ce cas, effectuer une nouvelle application.

Fiche technique du produit

PROSOCO® Oil & Grease Stain Remover

Nettoyage

Nettoyer le balai à la brosse et essuyer le ramasse-poussière avec un chiffon humide. Les résidus de poussière sur les balais, les brosses et les ramasse-poussières peuvent aussi être éliminés avec de l'air sous pression.

GARANTIE

Les informations et recommandations fournies sont basées sur nos propres recherches et sur les recherches de tiers, et sont supposées exactes. Toutefois, aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude de ces informations et recommandations dans la mesure où nous ne pouvons pas étudier chaque application possible de nos produits, ni anticiper chaque variation rencontrée dans les surfaces de maçonnerie, les conditions de chantier et les méthodes utilisées. Les personnes qui achètent ces produits doivent réaliser leurs propres tests afin d'en déterminer l'adéquation à un usage particulier.

PROSOCO, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts. **Lorsque la loi l'autorise, PROSOCO n'offre aucune garantie quant à ce produit, expresse ou tacite, y compris, sans s'y limiter, aucune garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.**

Les personnes qui achètent ce produit sont responsables de réaliser leurs propres tests afin d'en déterminer l'adéquation à leur usage particulier.

La responsabilité de PROSOCO dans tous les cas est limitée à la fourniture d'un produit en quantité suffisante pour traiter à nouveau les zones spécifiques sur lesquelles le produit défectueux a été appliqué. L'acceptation et l'utilisation de ce produit

libèrent PROSOCO de toute autre responsabilité, quelle qu'en soit la source, y compris à l'égard des dommages accessoires, indirects ou consécutifs, qu'ils soient dus à une violation de garantie, à la négligence ou à la responsabilité stricte. La présente garantie ne peut être modifiée ou prolongée par des représentants de PROSOCO, ses distributeurs ou ses revendeurs.

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

Le personnel de l'usine est à votre disposition pour toute assistance sur les produits, l'environnement et la sécurité des tâches, et ce sans obligation. Composez le 1 800 255-4255 et demandez le service d'assistance à la clientèle, soutien technique.

Nos représentants formés en usine sont établis dans les villes principales de la zone continentale des États-Unis. Le personnel de PROSOCO ne se déplace sur le terrain que dans le but de prodiguer des recommandations techniques. **PROSOCO n'est pas responsable de la supervision des chantiers ni du contrôle de la qualité. La personne qui applique le produit est responsable de s'assurer de sa bonne application.** Appelez le service d'assistance à la clientèle au 1 800 255-4255 ou visitez notre site Web à prosoco.com pour obtenir le nom du représentant de PROSOCO dans votre région.