



Eliminador de manchas de aceite y grasa

El Eliminador de manchas de aceite y grasa PROSOCO® es un limpiador en emplasto para eliminar manchas difíciles de aceite y grasa de pavimento, concreto, piedra y otras superficies porosas. Solo vierta el Eliminador de manchas de aceite y grasa en la mancha incrustada. Se expande para hacer un empasto instantáneo: no es necesario mezclar, aplicar con llana, cubrir con plástico ni pegar con cinta adhesiva.

A medida que el emplasto se seca, extrae los contaminantes del sustrato, capturándolos en una mezcla altamente absorbente de surfactantes, solventes y polvos con consistencia de masa. Después de una exposición de 5 a 8 horas, simplemente barra el emplasto seco y los contaminantes absorbidos para una eliminación fácil.

VENTAJAS

- Funciona en manchas antiguas y profundas
- Fácil de utilizar. No es necesario mezclar ni fregar.
- Funciona en concreto, pavimento, piedra, mosaico y ladrillo.
- No deja residuos.
- Elimina el aceite de motor, líquidos de freno y dirección asistida, anticongelante, líquidos hidráulicos, aceites de cocina, grasa de los alimentos y otras manchas de aceite.
- No decolora la piedra.
- Seguro para usar en mármol, granito, caliza y travertino

Limitaciones

- No se recomienda para superficies de asfalto

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Cumplimiento con VOC

El Eliminador de manchas de aceite y grasa de PROSOCO® cumple con todos los reglamentos VOC nacionales, estatales y de distrito.

TYPICAL TECHNICAL DATA

FORMA	Líquido blanco viscoso Fragancia levemente cítrica
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1.05
pH	10.5
PESO/GALÓN	3.97 kg (8.75 lb)
CONTENIDO DE VOC	4 % máximo
PUNTO DE INFLAMACIÓN	>93 °C (>200 °F) ASTM D 3278
PUNTO DE CONGELACIÓN	0 °C (32 °F)
VIDA ÚTIL	2 años en un contenedor sin abrir sellado

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Siempre lea toda la etiqueta y la hoja de datos de seguridad para conocer las instrucciones de precaución antes de usar el producto. Use equipo de seguridad y los controles adecuados para la obra durante la aplicación y el manejo.

Información en caso de emergencia las 24 horas: INFOTRAC al 800-535-5053

PREPARACIÓN

Protéger les personnes, les véhicules, les plantes ainsi que les biens à proximité et les surfaces hors maçonnerie adjacentes contre tout contact avec le produit. Tester le produit pour vérifier sa compatibilité avec toutes les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec celui-ci. Rincer immédiatement à l'eau les matériaux non destinés à être traités.

Toujours appliquer sur une surface sèche. Retirer mécaniquement autant de saletés et de débris que possible avant l'application.

Nettoyer autant d'huile que possible sur les taches nouvellement formées.

Hoja de datos del producto

PROSOCO® Eliminador de manchas de aceite y grasa

Temperaturas de la superficie y del aire

Las mejores temperaturas del aire y de la superficie para limpiar son 10 °C (50 °F) o más. Si existen condiciones bajo cero antes de la aplicación, deje que el sustrato se descongele.

Equipo

Use una escoba u otro cepillo de cerdas rígidas y un recogedor para barrer el emplasto seco.

Aunque no se requiere, se puede usar aire a alta presión para soplar las superficies extremadamente porosas después de barrer.

Almacenamiento y manejo

Almacene en un lugar fresco y seco. Mantenga el contenedor bien cerrado cuando no se esté aplicando el producto. No altere ni mezcle con otros químicos. La vida útil publicada supone que el almacenamiento de los contenedores sellados de fábrica es en posición vertical en un lugar seco. Mantenga temperaturas de 7 a 38 °C (45 a 100 °F). No duplique las tarimas apiladas. Deseche el producto no utilizado y el contenedor de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.

APLICACIÓN

Antes de usar el producto, lea el apartado “Preparación” y la hoja de datos de seguridad.

SIEMPRE PRUEBE en un área pequeña de cada superficie para comprobar su manejo, la cantidad de cobertura y los resultados deseados antes de aplicar el producto en su totalidad. Pruebe con el mismo equipo, la misma preparación recomendada para las superficies y los mismos procedimientos de aplicación planeados para la aplicación general. Deje secar bien la superficie antes de la inspección.

Dilución y mezcla

Use el producto concentrado. No lo diluya, altere ni use en aplicaciones diferentes de las especificaciones.

Agite bien antes de usar.

Cantidades de cobertura típicas

- 1 cuarto de galón limpia aproximadamente 0.19 a 0.28 metros cuadrados (2 a 3 pies cuadrados)
- 1 galón limpia aproximadamente 0.74 a 1 metro cuadrado (8 a 12 pies cuadrados)

Instrucciones de aplicación

1. Raspe los residuos y acumulaciones de la superficie. No humedezca previamente.

2. Agite bien el contenedor del producto antes de usar. Vierta en la superficie manchada hasta que sobrepase los límites de la mancha en, al menos, 2.5 cm (1 pulg.). El emplasto con consistencia de masa automáticamente alcanzará el espesor necesario a medida que se esparce por la mancha.
3. Deje que el emplasto se seque de 5 a 8 horas, o durante toda la noche. Proteja contra el tránsito de peatones y la lluvia durante el período de exposición. Con respecto a la protección contra la lluvia, una “tienda” de plástico sobre el emplasto permitirá un secado adecuado. Evite usar cubiertas de plástico que se adhieran firmemente. Los tiempos de secado pueden variar según las condiciones ambientales, como la temperatura, el viento y la humedad. La superficie de emplasto desarrolla grietas a medida que se contrae y se seca. Una red de grietas completamente desarrollada indica que el emplasto está completamente seco.
4. Barra el polvo seco y deséchelo. En sustratos porosos, un enjuague con agua a presión puede facilitar la eliminación del residuo de emplasto. Después de barrer el polvo, use una manguera o lavadora a presión en la superficie limpia para eliminar todos los residuos en polvo restantes. La mayoría de las manchas de aceite y grasa se limpiarán con una aplicación.

Monitoree el área que se limpió en caso de que vuelvan a aparecer manchas. Algunas manchas que hayan penetrado profundamente pueden seguir apareciendo en la superficie después de la limpieza. Si vuelven a aparecer manchas, vuelva a aplicar.

Limpieza

Cepille las escobas y limpie los recogedores con un paño húmedo. También se puede usar aire a alta presión para eliminar residuos de polvo de escobas, cepillos y recogedores.

GARANTÍA

La información y las recomendaciones hechas se basan en nuestra propia investigación y en la investigación de otras personas y se consideran precisas. Sin embargo, no se garantiza su precisión porque no podemos cubrir cada posible aplicación de nuestros productos, ni anticipar la variación encontrada en las superficies de mampostería, las condiciones de la obra y los métodos usados. Los compradores deben hacer sus propias pruebas para determinar si dichos productos son adecuados para un propósito particular.

Hoja de datos del producto PROSOCO® Eliminador de manchas de aceite y grasa

PROSOCO, Inc. garantiza que este producto no tiene defectos. **Donde lo permita la ley, PROSOCO no otorga ninguna otra garantía con respecto a este producto, explícita o implícita, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comercialización o adecuación para un propósito particular.** El comprador será responsable de hacer sus propias pruebas para determinar si este producto es adecuado para su propósito particular. La responsabilidad de PROSOCO estará limitada en todo caso a suministrar el producto suficiente para volver a tratar las áreas específicas a las cuales se aplicó el producto defectuoso. La aceptación y el uso de este producto absuelven a PROSOCO de cualquier otra responsabilidad, de cualquier fuente, incluyendo la responsabilidad por daños incidentales, causales o resultantes, ya sea debido al incumplimiento de garantía, negligencia o responsabilidad estricta. Esta garantía no se puede modificar ni ampliar por los representantes de PROSOCO, sus distribuidores ni sus proveedores.

ATENCIÓN AL CLIENTE

El personal de la fábrica está disponible para brindar ayuda con relación al producto, el medio ambiente y la seguridad en el trabajo sin ninguna obligación. Llame al 800-255-4255 y pida que lo comuniquen con Atención al Cliente - soporte técnico.

Los representantes capacitados de la fábrica se encuentran en las ciudades continentales principales de los Estados Unidos. Las visitas de campo del personal de PROSOCO son solo para realizar recomendaciones técnicas. **No es responsabilidad de PROSOCO brindar supervisión ni control de calidad in situ.** La aplicación adecuada es responsabilidad de quien la aplica. Llame a Atención al Cliente al 800-255-4255 o visite nuestro sitio web en www.prosoco.com para conocer el nombre del representante de PROSOCO en su área.

